No. SS-2006-6315

Date: May.	23.	2006
------------	-----	------

Attention:	
Your ref. No.:	
Your Part No.:	

SPECIFICATIONS

ALPS';

MODEL: RS60N11M9 (5kB)

Spec. No.:

Sample No.: F 3 1 6 3 4 1 1 M

RECEIPT STATUS									
RECEIVED									
Ву	Date								
	Signature								
	Name								
	Title								
	•								



DSG'D Y. Jamada

APP'D S. ikenoue ENG. DEPT. DIVISION

Head Office 1-7, Yukigaya-otsuka-cho, Ota-ku, Tokyo, 145-8501 Japan Phone,+81(3)3726-1211

Sales

SPECIFICATIONS

- 1. THIS SPECIFICATIONS APPLY TO RS60N11M9 POTENTIOMETER.
- 2. CONTENTS OF THIS SPECIFICATIONS. 5S601RM012 5S60RM-01 5S000RM-01, 4S0001-200
- 3. MARKING

S601RM915

- MARKING ON ALL UNITS
 DATE CODE, RESIST. VALUE, TAPER
- NOTES
 - •Marking \Rightarrow in specifications shows standard and condition for application.

CAUTION

Regardless of the suggested applications of these products being introduced in the specifications, when using them for equipment and devices requiring a high degree of safety, respective manufacturers will please preserve safety of the planned equipment and devices by providing necessary protective circuits and redundancy circuits and reconfirm if safety is being duly preserved.

Products being introduced in the specifications have been designed and manufactured for applications to ordinary electronic equipment and devices such as the AV equipment, electric home appliances, office machines and communications equipment. Consequently, when employing these products for applications requiring a high degree of safety and reliability such as the medical equipment, aviation and aircraft equipment, space equipment and burglar alarm equipment, the using manufacturers will please thoroughly study the proprieties of these products for the planned applications.

Although we are exerting our best efforts to maintain the quality of these products, we cannot guarantee that they will never cause short circuiting and open circuitry. Therefore, when designing an equipment or device with which the priority is given to the safety, you will please carefully study the influences to the whole equipment of a single function failure of Potentiometers and Encoders in advance to make out a fail-safe design providing.

TITLE

MASTER TYPE POTENTIOMETER(SLIDE)

1. Environment 一般事項

1. 1 Operating temperature range 使用温度範囲 : $-10\sim60^{\circ}$ C 1. 2 Storage temperature range 保存温度範囲 : $-30\sim70^{\circ}$ C

1. 3 Test conditions

試験条件

Unless otherwise specified, the standard range of atmospheric conditions for making measurements and tests is as follows.

Amblent temperature : 5°C to 35°C Relative humidity : 45% to 85% : 86kpa to 106kpa. Air pressure

If there is any doubt about the results. measurements shall be made within the following limits.

Ambient temperature : 20±2°C Relative humidity : 60% to 70% Air pressure : 86kpa to 106kpa.

2. Appearance 外観

The potentiometer shall be well done and not have any excessive rust, crack, split, メッキ不良及び剝離などがあってはならない。 poor plating and discolor in any portion.


試験及び測定は特に規定がない限り温度5~35℃. 相対湿度45~85%,気圧86~106kpaの標準状態 のもとて行う.

ただし、判定に疑義を生じた場合は温度20±2℃, 相対湿度60~70%,気圧86~106kpaにて行う。

各部の仕上げは良好で機能上有害なサビ、キズ、ワレ、

3. Electrical characteristics 電気的性能

	Item 項目·	Conditions 条 件	Specifications 規 格
3.1	Nominal total resistance and tolerance	Measurement shall be made by the resistance between terminal 1 and 3 with lever setted at terminal 1 or 3.	5 k Ω ± 2 0 %
	公称全抵抗値 および許容差	レバーを端子1又は、3の終端におき、抵抗器の端子1-3間 の抵抗値を測定する。	
3.2	Power rating 定格電力	Power rating is based on continuous full load operation at the maximum voltage between terminals 1 and 3. Power rating vs. ambient temperature shall be denoted on the following graph. 端子1と3の間に連続負荷することが出来る最大電力。 周囲温度に対する。電力軽減曲線は右図とする。 周囲温度に対する。電力軽減曲線は右図とする。 周囲温度に対する。電力軽減曲線は右図とする。 周囲温度に対する。電力軽減曲線は右図とする。	0.2W
3.3	Rated voltage 定格電圧	Amblent temperature ('c) Rated voltage 定格電圧 E= V PR (V) P: Power rating 定格電力 (W) R: Nominal total resistance 公称全抵抗値(Ω) When the rated voltage exceeds the maximum operating voltage, the maximum operating voltage shall be the rated voltage. ただし、定格電圧が最高使用電圧を超える場合は、この最高使用電圧を存電圧とする。	Maximum operating voltage 最高使用電圧 D. C. 10V A. C. 200V
3.4	Resistance law (Taper) 抵抗変化特性		TAPERED CURVE ALPS 'B' (SBS75)



TITLE

MASTER TYPE POTENTIOMETER(SLIDE)

	I .	0	T
	Item 項 目	Conditions 条 件	Specifications 規格
3.5	Attenuation and insertion loss 最大減衰量と 挿入損失	The attenuation and Insertion loss at each end of lever travel shall be measured. しゅう動子を移動距離の各終端に置いたとき 最大減衰量, 挿入損失を測定する。 The voltage of 2V r.m.s. to 15V r.m.s shall be applied between terminal 1 and 3 by measuring frequency at 1kHz. The output voltage shall be measured between terminals 1 and 2. If there is not any doubt about the results, D.C. voltage shall be used as the test vitage.	Attenuation 70dB or more 最大減衰量 70dB 以上 Insertion loss 挿入損失 Within 0.1dB 以内
		端子1-3間に1kHzで2~15V (正弦波実効値)の電圧を加え、端子 1-2間の出力電圧を測定する。 なお、判定に疑義が生じなければ、 試験電圧として直流を用いても良い。 Input impedance of the voltmetor: 10Ma or more. 電圧計の入力インピーダンスは10MQ以上	
3.6	Noise しゅう動雑音	20 V d.c., when the rated voltage is 20 V or less, its rated voltage shall be applied to the terminals between 1 and 3. And then the noise shall be measured by the specified speed. For other procedures, refer to IEC 393-1-4.15. Traveling speed:20 mm/sec. 端子1-3間に直流電圧20V(定格が20V以下の時は、その電圧)を加え、レパーを20mm/秒の速さで移動させ、このときに発生する、維音電圧を測定する。その他 JIS C 5261 A 法による。	Less than 47 mV p-p 未満
3. 7	Insulation resistance 絶縁抵抗	A voitage of 250 V d.c. shall be applied for 1 min., after which measurement shall be made. D. C. 250Vの電圧を1分間印加して測定。	Between individual terminals and frame/lever 100 Ma or more. 端子ーレバー間 端子- 枠 間 100 Ma 以上
3.8	Dielectric strength 耐電圧	Trip current: 2 mA Measuring frequency: 50/60 Hz 250 V a.c. r.m.s. for 1 min. A.C. 250 V r. m. s. 1分間。 感度電流 : 2 mA (周波数 : 50/60 Hz)	Between individual terminals and frame/lever without damage to parts, arcing or breakdown etc. 端子ーレバー間、端子一枠間 損傷,アークおよび絶縁破壊を 生じないこと。
3.9	Conductive resistance 導通抵抗	Touch sense track resistance (lever between terminal ①) タッチセンサ用トラック(レバー - 端子 ① 間)	1KQ MAX.
	L	1	

					Au	BAL	PS El	LECTI	RIC	CC).,	LTD.
					APPD	внко.	05.00	TITLE	規	格書)	
SYMB	DATE	APPD	CHKD	DSGD	(05. 2. 16 相次(m)			DOCUMENT 5	no. S 6 0 1	R M O	1 2	(2/2)


USED ON

6 OMM TRAVEL TYPE RESISTANCE TAPER

ALPS ELECTRIC CO., LTD.
1-7 YUKIGAYA OTSUKA-CHO
OTA-KU TOKYO JAPAN

SPECIFICATIONS

TAPERD CURVE: ALPS B



NOTES: PERCENT VOLTAGE
CHECK POINT

TORERANCE

50% TRAVEL FROM TERM. 1

45 - 55 %

				<u> </u>				
					APPD.,	CHKD.	DSGD.	NAME
					Maz. 2394	Pratz 23'94	Mar 23'94	RESISTANCE TAPER
Original	Mar. 18 '96	H.I	3.8	Τĸ	l .!			DOCUMENT NO
SYMB.	DATE.	APPD.	CHKD.	DSGD.	KMegami	H. Malsulan	i.R.Dgawa	SBS75

	Item 項目	Conditions 条 件	Specifications 規格		
٠ '	Lever travel レハ -移動距離	1	60 ± 1 mm		
	Operating force 作動力	Traveling speed : 20mm/s Operating position : Tip of the lever 移動速度は20mm/秒とする。 操作位置はレハニー先端部とする。	0.8 ± 0.5 N		
	Starting force 始動力	Traveling speed : 20mm/s. Operating position : Tip of the lever 移動速度は20mm/秒とする。 操作位置はレハー・先輪部とする。	Operating force + 1N MAX. 作動力 + 1N 以下		
		A static load of 100N shall be applied at the point 5mm from top surface of the case for both ends in the direction of lever travel for 10s. しゆう動距離の両末端において、枠上面より5mmの位置に100Nの力を10秒間加える。	Without excessive play or poor contact. 著しいカータ及び接触不良を生じない事。。		
. 4	Side thrust of the lever レハ・ーの模押し強度	A static load of 20N shall be applied at the point 5mm from top surface of the case in a direction perpendicular to the axial direction for 10s. with the potentiometer mounted in assembly conditions. 本体をシャーシに固定し、枠上面より5mmの位置にレハー・移動方向に対して直角方向に 20Nの力を10秒間加える。	Without deformation or breaks in the sliding part and contact part. 操作部及び関連部品に変形、破損がない事。		
. 5	Thrust and tensile lever レハ・ーの押し引き強度	Thrust and tensile static load of 50N shall be applied to the potentiometer in the lever direction for 10s.	Without damage such as bad sliding and braking or play in the lever. Electrical characteristics shall be satisfied. レハーのカータ及び破損、しゅう動ムラ等がなく、電気的性能を満足する事。		
. 6	Displacement of lever レハ [*] ~の横振れ	A torsion moment of 25mN·m shall be applied at the lever in a direction perpendicular to the axial direction and then the displacement shall be measured. レハーに25mN・mの曲げモーメントを移動方向に対して、直角に加えレハー・先端で測定する。	2(2xL/25)mmP-P or less 以下 L=Lenght of lever レハー長さ		
1. 7	Lever inclination and torsion レハ -の傾き及びねじれ		θ shall be 2° or less. θ は2度以下。		
4.8 Distance from the center of the center of the lever to the middle of the mounting screw hole shall be measured at the both ends. 取付けネシ・穴中心に対するレハ・一のセンターな。					
1. 9	Resistance to soldering heat はんだ耐熱	Bit temperature : 350°C or less Application time of soldering iron : 3 s or less 温度350°C以下。時間3秒以内。 但し、端子に異常加圧のない事。	Change in total resistance is relative to the value before test:5% without excessive looseness of terminals and failure contact 全抵抗値の変化は初期値の土5%以内。		
		ALPS ELECTR	IC CO., LTD.		
		APPD. CHKD. DSGD. TITLE 1技-2G 1技-2G SPEC 00.1.13 13 12.1.12 DOCUMENT NO.	IFICATIONS		

5. Endurance 耐久性能

r	ltem		
	瀬目	Conditions 条 件	Specifications 規 指
5.1	Endurance Without load 独負符 しゅう動寿命	The moving contact.without electrical load. shall be slided from one end stop to the other and returned to its original position extended over 90% or more effective distance. This procedure constitutes 1 cycle. And the moving contact shall be subjected to 600 cycles per hour.a total of 30000±200 cycles (5000 to 8000 continuous cycles for 24 hours.	Change in total resistance is relative to the value before test:±15% Noise:Refer to Note 1) Operating force:0.1N~2N
		無負荷にてレハ ーを600サイクル/時の速さで有効移動距離の90%以上にわたり、 1日連続5000〜8000サイクル、合計30000±200サイクル移動させる。	全括抗値の変化は、初期値の±15%以内 しゅう動雑音は、注記 1)による。 作動力は、0.1N~2N
5. 2	Cold 耐寒性	The potentiometer shall be stored at a temperature of -30±2°C for 96 hours in a thermostatic chamber. Then the potentiometer shall be taken out of the chamber and its surface moisture shall be removed And then the potentiometer shall be subjected to standard atmospheric conditions for 1 hour. after which measurement shall be made.	Change in total resistance is relative to the value before test:±20% 全抵抗值の変化は、初期値の±20%以内
		-30±2°Cの恒温槽中にて96時間数置し、常温常湿中に1時間放置後 1時間以内に測定する。 但し水満は、取り除くものとする。	
5.3	Dry heat 耐热性	The potentiometer shall be stored at a temperature of 70±2°C for 240±8 hours in a thermostatic chamber. Then the potentiometer shall be maintained at standard atmospheric conditions for 1 hour after which measurements shall be made.	Change in total resistance is relative to the value before test:+ 5/-30% Noise:Refer to Note 1) Operating force:0.1N~2N
		70±2°Cの恒温精中にて240±8時間故置し、常温常湜中に1時間故置後 1時間以内に測定する。	
		·	全抵抗値の変化は、初期値の+5~-30%以内 しゅう動雑音は、注記 1)による。 作動力は、0.1~2N
5. 4	Damp heat 耐湿性	The potentiometer shall be stored at a temparature of 40±2°C with relative humidity of 90% to 95% for 96±4 hours in a thermostatic chamber. And its surface moisture shall be removed. And then the potentiometer shall be subjected to standard atmospheric conditions for 1 hour, after which measurement shall be made.	Change in total resistance is relative to the value before test:+35/-5% Noise:Refer to Note 1) Operating force:0.1~2N
			全紙抗値の変化は、初期値の+35~-5%以内 しゅう動雑音は、注配 1)による。 作動力は、0.1~2N

***************************************					(M) Al	LP	S EI	LECTRIC CO., LTD.
					APPD. 1读-	_	CHKD.	D	5G0-	TITLE SPECIFICATIONS
SYMB	DATE	APPO	СНКО	DSGD	100.1		[1011]	3		DOCUMENT NO. 5560RM-01 (2/3)

_						
		ltem 項目		Conditions 条 件	Specifications 規格	
	5. 5	Change of temperature 温度サイクル	5 suce ach Then And to subject for 1 shall racket	otentiometer shall be subjectessive change of temperature as shown in table below. Its surface moisture shall then the potentiometer shall cted to standard atmospheric hour after which measurement be made. 1.5サイクル試験後、常温常湿中に1時間放置後1時間以ま、取り除くものとする。	0.1N~2N 全抵抗値の変化は、初期値の±20%以内	
			Step 段 階	Temperature 温度	Duration 時間	しゅう動雑音は、注記 1)による。 作動力は、O. 1N~2N
			1	−10±3°C	30 min. 30分	
			2	Standard atmospheric conditions 舊疆		
			3	70±2°C		
			4	Standard atmospheric conditions 常置	10~15 min. 10~15分	
П			-	<u> </u>	L	

Note 1) For noise specification after the test, erfer to the list below. 注 記 1) 試験後のしゅう動雑音規格は、下表による。

Nominal total	Nominal total
resistance	resistance
公称全抵抗值(kΩ)	公称全抵抗値(kΩ)
5≦Ra≦50	50 <ra≦500< td=""></ra≦500<>
Less than 150mVp-p未満	Less than 300mVp-p未満

					AUL) ALI	PS EI	LECTRIC CO., LTD.
					APPD. 1共-2G	CHKD.	DSGD-	SPECIFICATIONS
SYMB	DATE	APPD	CHKD	DSGD	00.1.13		23.1.12	DOCUMENT NO. 5 S 6 0 R M - 0 1 (3/3)

CLASS.NO. TITLE

MASTER TYPE POTENTIOMETER (SLIDE)

Motor drive characteristics.

モータ駆動時性能

	Item 項 目	Conditions 条 件	Specifications 規 格
1	Rated voltage 定格電圧	Between terminals of the motor モータ部端子間	10 V D.C.
2	Operating supply voltage range 使用電圧範囲	Voltage supply ripple: 0.3%or less 電源リップル0.3%以下	6 - 11 V D.C.
3	Starting current 起動電流	Supply voltage 10 V D.C. D.C.1 0 V印加	800 mA or less 800mA以下
4	Starting force 起動作動力	Supply voltage 10 V D.C. It shall be measured at the top of lever. D.C.1 0 V印加、測定位置はレバー先端とする。	0.2 N or more 0.2 N:以上
-5	Moving speed of lever レバー移動速度	Supply voltage 10 V D.C. D.C.1 0 V印加	20 mm / 0.1 sec. or more 20 mm / 0.1 利 以上
6	Maximum current レバー固定時電流 (モータロック状態)	Lock the shaft of the motor and the rated voltage shall be applied to the motor. レバーを固定し、定格電圧を印加する。	400 - 800 mA

		-			AU	∌ AL	PS E	ECTRIC	CO., L'	TD.
					APPD. 1技-2G	CHKD. 1技-2G	DSGD.	TITLE	PECIFICATION	vs
					199, 9, 07	99.97	(199.96)	DOCUMENT NO.	RM - 01	(1/2)
SYME	DATE	APPD.	CHKD.	DSGD.	THE OWNER OF THE PERSON OF THE	阿部	I LE ACTION I	1 55000	MM OI	<u>, </u>

Caution ご使用上の注意

1. Do not lock the lever for five seconds or more when the motor is supplied with electricity and do not use the motor under the overloaded condition. Please use the master type potentiometer with safety device for protecting the over-current in a motor drive circuit. Because part of the motor is heated excessively and the motor is burned out in case it is used under the overloaded condition continuously.

モータに通電した状態で、レバーを5秒以上固定(ロック)又は、過負荷状態でご使用しないで下さい。 ロック 又は、過負荷状態が持続しますとモータの一部が発熱焼損しますので、過電流防止用の保護 回路等の安全装置をご使用下さい。

2. Do not supply the electricity which is not capable of driving the lever to the motor for ten seconds or more.

(The valve of current is approximately 1 to 300 mA in this case)
Please use the master type potentiometer with safety device for protecting the constant current which is minute current lasted for ten seconds or more in a motor drive circuit. Because part of the motor is heated excessively and the motor is burned out in case it is supplied with the minute current mentioned above constantly.

レバーが動作しない電流($1\sim300\,\mathrm{mA}$ 程度)をモータに10秒以上通電しないで下さい。通電状態が持続しますとモータの一部が、発熱 焼損します。10秒以上定電流が流れた場合、電源を切る等の回路的なご配慮をお願いします。

- 3. Please use the master type potentiometer with a motor-drive circuit which is capable of supplying the sufficient current. This current value is 800 mA.or more. モータの駆動回路については、800mA以上の電流供給能力を持たせて下さい。
- 4. Do not use the master type potentiometer in the following atmospheric conditions. Corrosive atmosphere: For example, H2S, SO2, NO2, Cl2

Do not use the master type potentiometer with the following materials.

Poison materials: Especially, siliconized materials, cyano materials formalin, phenolic materials.

腐蝕性ガス(H_2 S, SO_2 , NO_2 , CI_2 等)はもとより、有害なガス雰囲気中及び有害なガスを発生する物質(特に有機シリコン系、シアン系、ホルマリン系、フェノール系物質等)が存在する場所でのご使用は避けるようにして下さい。 尚、セット内に於いても上記物質が存在する場合は、事前に十分ご確認下さい。

5. Avoid storing the master type potentiometer in unusual atmosphere, for example, high temperature, high humidity, and low temperature.

If you store the master type potentiometer for a long time, be careful about the place for the storage and do not store the master type potentiometer more than six month even if it is storaged in usual atmosphere.

保管は上記腐蝕性ガスの雰囲気中及び高温、低温、多湿の場所は避けて下さい。 尚、保管は常温常湿中の6ヶ月以内に止めていただく様ご配慮下さい。

6. Avoid soldering process such as to rise up to the surface of printed-wiring-board on the side of installing potentiometer, and use the way of hand-soldering only. (Please refer to the drawing as follows) Please use the solder iron for preventing the damage to the master type potentiometer by electrical shock, and solder terminals of the motor as quick as possible for preventing the flux flow into the motor. 図の様にP.C.B.の上面に半田付けをする配線はお避け下さい。(半田付けは、手半田での対応として下さい。)

尚、モータ端子を半田付けする際、半田ゴテはアースの取れているものを使用していただき、 フラックスのモータ部への流入を避ける様速やかに行って下さい。

Solder Terminal

Ottan
Solder P.C.B.

Manual Soldering
手はんだ
Solder temperature はんだ温度: 300℃ MAX.
Soldering period 時間: within 3 seconds 3秒以内
Time of soldering はんだ回数:
only one time is permitted 1回まで

					ALPS ELECTRIC CO., LTD.						
					APPD.	CHKD.	DSGD 1#-2G	TITLE SPECIFICATIONS			
SYMB.	01/-07-13 DATE	相求 APPD.	CHKD.	遥随 DSGD. (99, 9, 07	(99.97)	(10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 ·	DOCUMENT NO. $55000RM - 01$ ($\frac{3}{2}$)			

ご使用上の注意 PRECAUTION IN USE

1. 偏心ツマミをご使用になる場合

「レハ」 −の中心より離れたところを作用点としてご使用になる場合、可能な限り 下図A寸法を短くしてご使用下さい。

If it will be used the operating point away from the center line of the lever. it should be shorter as possible.

2. レハ゜ー長さについて


レハ"ー長さについては、ツマミを含めて、下図B面より極力短いものを ご使用願います。レハ"ー長さについては、作用点までの距離が短いほど しゅう動感触が良好となり、長いほど好ましくない感触になります。

About the length of lever

If conditions permit, it is advisable to use the shortest possible lever.

The longer the length up to operating point, the more unfavorable slide feeling

will be given.



3. レハーの駆動に関しては上記内容を考慮の上、セット実装を行い あらかじめ異常のないことをご確認願います。 Regarding the operation of the lever please consider the above mentioned and make sure nothing is wrong with the operation

under installing in your appliance

that you plan to use our products actually.

4. ツマミ挿入及びレハ ー操作は、ホ リュームマウント基板に ソリ(曲がり)のない状態で行って下さい。

Knob assembly on the lever and functioning the lever to be performed under the condition of P.C.B. without worp.

					ALPS ELECTRIC CO., LTD.							
					APPD.	CHKD.	PD1-ENG1	TITLE		リューム 仕様書 FICATIONS		
DRIGINAL 41-	-η- 3) ΑΤΕ	Υ · Υ ΑΡΡΟ	K · N	S·A DSGD	'95. 7. 24 YOSHIOKA	'95, 7, 24 KIMURA	95. 7. 24 Y.SAITOH	DOCUMENT	^{NO.} 4 S O	001-200		
		Ī								O R		

